

รายงานผลการประเมิน ESG คู่ค้า (Supplier ESG Onsite Assessment Report 2025)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้าน Sustainable Procurement ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประเมินคู่ค้า Italthai Tower Juristic ผ่านการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้แทนคู่ค้า และการตรวจประเมินหน้างาน (Onsite Assessment) เพื่อประเมินแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงระบุจุดแข็ง ประเด็นที่ควรพัฒนา เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

1. ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

จุดแข็ง

- คู่ค้ามีระบบบริหารจัดการของเสียและการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดพื้นที่รวบรวมและคัดแยกขยะอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งสนับสนุนการคัดแยกประเภทของเสียก่อนนำไปกำจัดหรือส่งต่อเพื่อการรีไซเคิลที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเสียและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าดำเนินโครงการ ITT Waste Zero เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าในการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด โดยจัดให้มีจุดคัดแยกขยะเฉพาะประเภทสำหรับแก้วน้ำและบรรจุภัณฑ์พลาสติก (PET) พร้อมกำหนดแนวทางให้ผู้ใช้งานแยกของเหลวออกก่อนทิ้ง เพื่อสนับสนุนการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ลดการปนเปื้อนของของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งจุดคัดแยกขยะเพิ่มเติมจำนวน 2 จุด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเสียภายในอาคาร โดยจากข้อมูลการติดตามปริมาณขยะของอาคาร พบว่า ปริมาณขยะรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังการดำเนินโครงการ ITT Waste Zero และสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดได้มากกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนดำเนินโครงการ




พื้นที่คัดแยกขยะภายใต้โครงการ ITT Waste Zero



จุดคัดแยกแก้วน้ำและบรรจุภัณฑ์พลาสติก (PET)

- คู่ค้ามีระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับการดำเนินงานภายในอาคาร และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโดยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งรายงานผลต่อหน่วยงานราชการตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง



ภาพถ่ายระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร

Report : ALS (BKK) No.022726
 Customer : นิธิยุคผลพาราคู จำกัด (มหาชน) (มหาชน)
 Address : 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 Sample No.(BKK) W0322
 Sample Description : wastewater, Physical Appearance : light yellow with sediment, total volume 3L
 Sampling Date : 30/01/2026
 Reported Date : 11 February 2026
 Received Date : 30 January 2026
 Analytical Date : 30 January - 11 February 2026
 Sampling by : Suchat Pattamasrawoot

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
			Effluent	
pH (at 25°C)	-	APHA, AWWA & WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed Washington, DC : APHA, 2023, part 4500 - H ⁺ B	7.8	5-9
*BOD	mg/L	APHA, 24 th edition, 2023, 5210 B	8	20
Suspended Solids	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	<10	30
*Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	APHA, 24 th edition, 2023, 4500-N _{org} B	17.99	35
*Oil & Grease	mg/L	APHA, 24 th ed., 2023, 5520 B	<5.0	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540C, dried at 103-105°C	231	500
*Settleable solids	ml/L	APHA, 24 th ed., 2023, 2540F	<0.10	0.5
*Sulfide	mg/L H ₂ S	APHA, 24 th ed., 2023, 4500-S ²⁻ F	0.60	1.0

ตัวอย่าง ผลตรวจคุณภาพน้ำ



ตัวอย่างส่งรายงานบน Website กรมควบคุมมลพิษ

ข้อสังเกตที่ 1: ยังไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction Target) หรือการติดตามผลด้าน Carbon Footprint อย่างเป็นระบบ

ระดับความเสี่ยง: Medium

2. ผลการประเมินด้านสังคม (Social)

จุดแข็ง

- มีการบริหารจัดการด้านแรงงานและสภาพการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน
- จากการตรวจประเมินพบว่า มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าและผู้ใช้อาคาร โดยมีการจัดทำแผนความปลอดภัยและแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินประจำปี ควบคู่กับการดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา และทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ จากการตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงาน พบว่ามีการจัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ครอบคลุมระบบที่สำคัญต่อความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงมีการกำหนดรอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบตลอดทั้งปี รวมถึงมีการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Performance Test) โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบและบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยในกรณีฉุกเฉิน



ภาพถ่ายห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Room)



รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ข้อสังเกตที่ 2: ยังไม่พบการจัดทำ Human Rights Risk Assessment และ Human Rights Due Diligence อย่างเป็นระบบ

ระดับความเสี่ยง: Low

3. ผลการประเมินด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

จุดแข็ง

- มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับของผู้มีส่วนได้เสีย
- มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ข้อสังเกตที่ 3: ยังไม่พบการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ระดับความเสี่ยง: Low

4. ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินพบว่าผู้ค้ามีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และไม่พบประเด็นความเสี่ยงร้ายแรงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท อย่างไรก็ตาม พบโอกาสในการพัฒนาในด้าน Climate Change Management, Human Rights Due Diligence, External ESG Commitment และ Anti-Corruption ซึ่งควรได้รับการติดตามและปรับปรุงในการประเมินรอบถัดไป